

АКТ обследования

Технической укреплённости объекта

«10» 07 2024 г.

п. Бисертъ

Объект МКОУ детский сад №3 Ребенка
Адрес: п. Бисертъ, ул. Чкалова, д. 35Б
Комиссия в составе представителей
Собственника зам. заведующей Каменина Н.В
ОВО _____
ОВД инспектора ПДИ лейтенанта полиции
Тюмасовой В.В
Произвела обследование зданий и территории
Форма собственности муниципальная
Категория IV
УСТАНОВИЛА:

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

1. Объект состоит из одного помещений
2. Вид строения: двухэтажное, кирпичное
3. Назначения объекта домовое обслуживание
4. Тех. характеристика объекта
занимаемая площадь 1718 кв. м / 780 кв. м
5. Наличие ограждения имеется
состояние ограждения целостность не нарушена
6. Наличие КПП -
система контроля -
досмотр автотранспорта -
наличие противотаранных устройств -
наличие пропускной системы -
7. Оснащенность техническими средствами охраны видеонаблюдение - 30 камер
8. Организация физической охраны (наименование организации) ООО, ЧОП
наличие форменной одежды имеется
вооружение, спецсредства наручники, ПС
наличие связи (какая) стационарный телефон, тревожная кнопка
способность противостоять противоправным действиям -

ДЛЯ УСЕЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ УКРЕПЛЕННОСТИ И АНТИТЕРРОРЕСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

№П/П	Необходимые мероприятия	Срок исполнения

Настоящий Акт составил в трех экземплярах.

Члены комиссии

Каменина Н.В / Тюмасова В.В