

АКТ обследования

Технической укреплённости объекта

«10» 07 2024 г.

п. Бисерть

Объект МКОУ детский сад №3, Ребенька

Адрес: п. Бисерть, ул. Чкалова, д. 35б

Комиссия в составе представителей

Собственника зам. заведующей Камениной Н.В

ОВО

ОВД инспектора ПДИ лейтенанта полиции
Понуровой В.В

Произвела обследование зданий и территории

Форма собственности муниципальная

Категория IV

УСТАНОВИЛА:

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

1. Объект состоит из одного помещений

2. Вид строения: двухэтажное, кирпичное

3. Назначения объекта дошкольное образование

4. Тех. характеристика объекта

занимаемая площадь 1718 кв. м / 780 кв. м

5. Наличие ограждения имеется

состояние ограждения целостность не нарушена

6. Наличие КПП -

система контроля -

досмотр автотранспорта -

наличие противотаранных устройств -

наличие пропускной системы -

7. Оснащенность техническими средствами охраны видеонаблюдение - 30 камер

8. Организация физической охраны (наименование организации) ООО, ЧОП

наличие форменной одежды имеется

вооружение, спецсредства наличием, ПС

наличие связи (какая) стационарный телефон, тревожная кнопка

способность противостоять противоправным действиям -

ДЛЯ УСЕЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ УКРЕПЛЕННОСТИ И АНТИТЕРРОРЕСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

№П/П	Необходимые мероприятия	Срок исполнения

Настоящий Акт составил в трех экземплярах.

Члены комиссии

Камениной Н.В
Понуровой В.В

Камениной Н.В
В.В. Понурова