



Утверждаю
Заведующая МКДОУ №3
д/с «Рябинка»
С.И. Андреевских
« 04 » июля 20 25 г.

АКТ осмотра и проверки детских игровых и физкультурно-оздоровительной площадок в МКДОУ №3 д/с «Рябинка»

Комиссия в составе: председатель комиссии, Калинина Н.В., заместитель заведующего по АХР;
членов комиссии: Вырова Е.В., специалист по охране труда;

Фазылов А.Г., рабочий по комплексному обслуживанию;

Сарапулова И.Р., инструктор по ФК

составили настоящий акт в том, что нами был проведен осмотр игровых и физкультурно-оздоровительных площадок на территории МКДОУ № 3 д/с «Рябинка» на предмет исправности игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Характеристика поверхности игровых и физкультурно-оздоровительных площадок:

Игровые площадки расположены на территории учреждения вокруг самого здания учреждения, всего насчитывается 8 игровых площадок и одна физкультурно-оздоровительная площадка. Игровые площадки разделены между собой кустарником и изгородью. На каждой площадке имеется: место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, поскоки), песочница. Вся территория площадок имеет ровное песчаное и травяное покрытие, опасные предметы (камень, стекло, ветки) отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках. Установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.

Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Горка – 1 шт.	Исправны	Не выявлено		материал изготовления – дерево, изготовление - самостоятельное
2	Песочница – 8 шт.	Песок в песочницах имеется	Не выявлено		материал изготовления – дерево, изготовление - самостоятельное
3	Трактор – 1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		материал изготовления – дерево, изготовление - самостоятельное
4	Автобус – 1 шт.	Без повреждений	Не выявлено		материал изготовления – дерево, изготовление - самостоятельное
5	Стол – 8 шт.	Без повреждений, устойчив	Не выявлено		материал изготовления – дерево, изготовление - самостоятельное

6	Скамейка – 25 шт.	Без повреждений, устойчив	Не выявлено		материал изготовления – дерево, металл, пластик изготовление - самостоятельное
7	Игровой домик – 3 шт.	Без повреждений	Не выявлено		материал изготовления – дерево, изготовление - самостоятельное
8	Веранда – 7 шт.	Без повреждений	Не выявлено		материал изготовления – дерево, изготовление - самостоятельное
9	Игровые скульптуры – 6 шт.	Без повреждений	Не выявлено		материал изготовления – дерево, изготовление - самостоятельное

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Григорьев А.В. / *Григорьев А.В.* /
Григорьев А.В. / *Григорьев А.В.* /
Григорьев А.В. / *Григорьев А.В.* /